

Erledigt

Sierra Installation ohne Tony - Weitere Schritte für Neuinstallation

Beitrag von „macmac512“ vom 22. Dezember 2016, 22:58

Danke für deine plist, aber klappt irgendwie trotzdem nicht damit weiter zu kommen.

14,2 ist ja ein Haswell iMac, wäre da ein 17,1 mit dem gleichen Skylake wie bei mir, nicht besser?

Also mit den obigen Bootflags, -v und slide=0 (letzteres habe ich nicht in den Optionen angegeben), kommt genau die gleiche Kernelpanic.

Wenn ich es ohne -v probiere, kommt kurz der Apfel, allerdings verzerrt wahrscheinlich 1280x1024px. Anschließend genauso die Kernelpanic.

Ich habe jetzt gelesen, dass El Capitan sehr anfällig ist, was die Häkchen bei "Acpi" und bei den "USB Devices" angeht. Gilt das auch für Sierra, sodass man da alles rausnehmen sollte?