

**Erledigt**

# **GA-Z170N-WIFI Hilfe beim optimieren von Sierra**

**Beitrag von „neon“ vom 24. Dezember 2016, 00:58**

Guten Abend,

erst einmal wünsche ich euch allen frohe Festtage.

Ich habe bereits mit Hilfe der Anleitungen Sierra zum laufen gebracht und eigentlich funktioniert auch alles ganz gut.

Was mich am meisten stört ist, dass ich mit der Intel HD Graphics 530 keine zwei Monitore anschließen kann aber dafür gibt es scheinbar (noch) keine Lösung.

Mein zweites Problem ist das nach dem Sleep das System nicht mehr bootet (10sec. alle Lüfter an und wieder aus). Gibt es dafür eine Lösung?

In meiner EFI habe ich folgende Kexts:

- FakeSMC (direkt aus dem Github) + Addons für HWMonitor
- IntelMausiEthernet (Github)
- toleda CloverALC
- AHCI\_3rdParty\_SATA
- USBInjectAll (Github)

Dazu habe ich noch folgende SSDT:

- SSDT-USB-H170N-WIFI.aml (tonys)
- SSDT-i5-6600.aml (tonys)

Die Config.plist habe ich von ralf. (HD530 ohne Artefakte)

Im Bios habe ich die Einstellungen für die interne Grafik gewählt sowie den R6 ausgeschaltet (Powersafe für die SSD?).

Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mich mit Tipps unterstützen würdet.

