

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 28. Dezember 2016, 11:41

Die nicht funktionierenden Ports hatte ich ja kurz nach der Installation von 10.12.1 bereits wie in dieser Anleitung beschrieben exkludiert. Die Ports funktionieren ja auch alle, nur zeigt der IORegistryExplorer nix mehr an, wenn ich einen Stick einstecke. Der Stick wird aber gemountet.

Den Patch habe ich hinzugefügt, hat aber nix geändert. Da alle Ports funktionieren, ist das nicht weiter schlimm. Seltsam aber schon.

