

Erledigt

Asus Maximus VII Gene 1150 El Capitan installation

Beitrag von „Fabian_“ vom 1. Januar 2017, 05:06

Soooo, jetzt läuft's! 😊

Habe alles nochmal von vorne begonnen und dann per Clover Configurator die Webdriver aktiviert. Neustart und geht! Endlich 😄

Vielen lieben Dank nochmal für die Hilfe und die Geduld!

Grüße,

Fabian

PS: Gibt es eine Möglichkeit, die Lüfter der GPU zu steuern? Sprich ein Profil wie in MSI Afterburner zu erstellen? Meine GTX 960 leidet wie alle dieser Serie unter aufheulenden Lüftern und das nervt sehr. In Windows 10 kann man das mit Afterburner steuern. Das "aufheulen" soll einfach weg..