

Erledigt

Nach CPU Wechsel Bootet Hacki nicht mehr

Beitrag von „jboeren“ vom 1. Januar 2017, 10:46

in diese richtung müsst ihr suchen:

Intel Core 2 Quad Q8200 Processor (2.33-GHz, 4 MB L2 cache, 1333-MHz FSB)

Intel Core 2 Quad Q8300 Processor (2.50-GHz, 4 MB L2 cache, 1333-MHz FSB)

Intel Core 2 Quad Q9300 Processor (2.50-GHz, 6 MB L2 cache, 1333-MHz FSB)

Intel Core 2 Quad Q9400 Processor (2.66-GHz, 6 MB L2 cache, 1333-MHz FSB)

Kein Plan ob das mainboard/bios diese unterstützt....