

**Erledigt**

## Neuer Hackintosh AMD Phenom II X4 955

Beitrag von „SirusX“ vom 2. Januar 2017, 22:09



Erstmal lag der Fehler wie uns schon auffiel per PN "derHackfan" daran das ich versucht habe die AMDRadeonX4000.kext in S/L/E zu editieren .... was natürlich nicht geht ! Denk Fehler meinerseits also auf den Desktop ..... und die Info.Plist aus dem Content Ordner editiert .....

"Original"

```
<key>CAIL_DisableGfxCGPowerGating</key>  
<integer>0</integer>
```

"editiert"

```
<key>CAIL_DisableGfxCGPowerGating</key>  
<integer>1</integer>
```

wieder ab in S/L/E .....die Rechte repariert und ZAGGGGGGG die 7770 läuft wie sie soll ! Einzige Boot Flags die nun drinnen sind ....

```
<key>Kernel Flags</key>  
<string>-v kext-dev-mode=1 npci=0x2000</string>
```

Ausserdem hatte mir hackiiii "derHackfan" geraten die AppleACPIPlatform.kext zu ändern deshalb läuft denke ich der Store gerade nicht Richtig .... ersetze diese Sofort wieder durch die vom Installations Stick .... denke dann geht auch das wieder !!!

FETTES DANKE an derHackFan !!!!