GA-H110N + Pentium

Beitrag von "Fredde2209" vom 3. Januar 2017, 20:49

Du brauchst die FakeCPUID 0x0306A0 in deiner Config.plist, dann klappt de auch Pentiums werden ja nicht in Macs verbaut, weshalb diese normal nicht funktionieren. Mit dem SMBios iMac 17.1 solltest du gut zurecht kommen denke ich und für Ton empfehle ich mal wieder, wie sonst auch immer, das Patchen der DSDT.aml und den AppleALC

EDIT: Und falls das noch nicht gehen sollte und zu einer CPU Panik führt (Panik CPU caller 000... oder so) dann natürlich einfach die NullCPUPowerManagement.kext hinzufügen.