

Erledigt

GA-H81M-D2V USB3 Ports auf Rückseite ohne Funktion

Beitrag von „Monchi_87“ vom 5. Januar 2017, 19:04

Also ich habe drei Ausgänge für 3,5mm Klinenstecker auf der Rückseite. Die Frage nach der Layout ID habe ich auch deshalb gestellt da ich mich da auch mal selbst dran versuchen möchte zB bei dem HackBook. Ich versuch jetzt mal die DSDT vom [@al6042](#). Einfach in EFI/EFI/Oz/Acpi/Load/ ablegen und neu starten oder nen PM Reset machen?

Gesagt, getan. Benötige ich wie bei Clover noch sowas wie die AppleALC.kext damit ich die Audiodevices angezeigt bekomme?