

Erledigt

GA-H81M-D2V USB3 Ports auf Rückseite ohne Funktion

Beitrag von „al6042“ vom 5. Januar 2017, 19:27

Sach ma...

Bist du sicher, dass du hier schon ein paar mal mitgelesen hast?

Natürlich brauchst du den AppleALC.kext... der übergibt an den Original AppleHDA die nötigen Infos, damit der deine ALC887 Kiste zum Brüllen kriegt.