

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 7. Januar 2017, 21:48

Autosuche hat noch nie was Gescheites gebracht - ich mach das immer zu-Fuß. Ich kenne aus der Windows-Welt so einige Tricks und Hintertüren, um an die .inf ranzukommen. Hier klappt es mal nicht - die bcmwi63.inf passt nicht und bezieht sich nur auf WLAN. Dennoch versucht und nach dem Neustart war die bislang funktionierende WLAN-Karte mit Ausrufezeichen versehen - die BT tauchte gar nicht auf.

Jetzt muss ich schauen, alles wieder zurück zu spulen, damit wenigstens WLAN passt.

Macmac512: Kannst Du bitte mal schauen, wie die Bezeichnung des BT-Adapters im Gerätemanager lautet? Über die Eigenschaften/Details kann man noch mehr finden (Geräte-ID).