

Erledigt

AR8151 v2.0 / Via2021: Ton und Ethernet unter Sierra

Beitrag von „McRudolfo“ vom 8. Januar 2017, 19:01

Die letzte hat bei mir nicht mit Ozmosis funktioniert. Du kannst ja mal die Dateien aus dem ersten Post des Threads benutzen. Du brauchst die angepasste DSDT (Layout-ID) die gepatchte AppleHDA.

Wir haben dann ja noch versucht das mit derAppleALC hinzukriegen und so Update-sicher zu sein, was leider nicht 100%ig hingehauen hat.