

10.12 auf GA-Z68X-UD3H-B3 problem mit

ethernet

Beitrag von "Shado" vom 10. Januar 2017, 15:28

@tuimtam, der angehängte Kext funktioniert unter Sierra bei meinem Board ASROCK Z68Pro3 ohne Probleme. Du dürftest den gleichen Chip drinhaben.

Entferne vorher alle gepatchten LAN-Kexte, denn diese könnten stören. Installiere den angehängten dann mit dem neuesten KextUtility. Das Utility baut den Cache neu auf und repariert die Zugriffsrechte.

Edit: Welche Systemdefinition hast du im Clover eingestellt???

Ich habe bei meinem Board iMac12,2 eingestellt.

Clover: ACPI. alle Haken raus

CPU, alle Haken raus

Devices. alle Haken raus, Audio INJECT=1 // AppleALC.kext installiert

K&KPatches. AppleRTC & AICPUPM gesetzt

RT. 0x28 und 0x67

SysPar. InjectKextes=Yes, NoCaches & InjectSystemID (Haken setzen)