

**Erledigt**

## Dualboot einzelne SSD - Win 10 <-> Sierra

**Beitrag von „macmac512“ vom 12. Januar 2017, 17:36**

Die SSD ist eigentlich intern, aber noch außerhalb des Gehäuses. Sprich über SATA an SATA0 angeschlossen.

Per Yosemite FPDP scheint es nun zu gehen, ich bin soweit gekommen, dass es jetzt installiert. Bin gespannt was ich in ein paar Minuten sage. 😊

Melde mich gleich nochmal.

=====

Wie versprochen das Update.

Es läuft endlich. Zielführend war tatsächlich das FPDP von Yosemite.

Schrecklich, dass Apple dieses Programm so beschnitten hat. Da erinnere ich mich gerne zurück an die Zeiten von SL. 😊

Warum es mit dem Rufus Zeug nicht geklappt hat, weiß ich zwar nicht, aber immerhin läuft es jetzt.

Vielen Dank euch beiden. 😊