

Erledigt

X99 mit dem Intel i7 6950x 10Core

Beitrag von „MacGrummel“ vom 18. Januar 2017, 00:18

Wenn Du den Karten-Controller ordentlich kühlst vielleicht! Da steckt auch in Grummels kleiner Kaffeemaschine das Problem: die M.2-SSD fängt sehr schnell an, wird dann aber noch schneller langsamer.. Wer kann schon die Unterseite (s)eines Boards kühlen??