

Erledigt

macOS Sierra - Nvidia Web Driver - Shutdown/Restart Probleme

Beitrag von „Sauron17“ vom 23. Januar 2017, 16:51

Hey Leute,

hab macOS Sierra 10.12.2 ohne Probleme installiert. Nachdem ich, wie gewohnt, die Nvidia Web driver installiert hatte, entwickelte sich ein Problem. Zwar läuft der Treiber im Betrieb einwandfrei, allerdings lässt sich mein Rechner nicht mehr herunterfahren bzw. neustarten. Sobald ich nämlich versuche den Rechner auszuschalten gibt's nur einen Blackscreen und ich muss ihn "manuell" ausschalten.

Ich bin mir sicher, dass es am Nvidia Treiber liegt. Boote ich mit deaktiviertem Treiber gibt's beim reboot/shutdown keine Probleme mehr.

Hat jemand einen Tipp?

Unter Yosemite und El Capitan lief alles ohne Probleme.

Einzig das SMBios musste ich von MacPro 4.1 auf MacPro 5.1 ändern, da Sierra sich sonst nicht installieren lassen wollte.

PS: Hab in Clover auch die neue Nvidia Web Option ausprobiert, leider ohne Erfolg.

Vielen Dank,

Sauron17