

**Erledigt**

## **Mac OS Sierra und ATI Radeon HD 5750**

**Beitrag von „griven“ vom 24. Januar 2017, 23:57**

Die braucht eigentlich keine speziellen Extensions sondern es sollte reichen in der config.plist für AMD die FakeID 0x68B81002 zu setzen und als Framebuffer Vervet und die Karte sollte ohne weiteres erkannt werden und funktionieren.