Erledigt Wifi/Bt-Combo-Card Broadcom BCM94352HMB Aktivierung - Clover / Ozmosis Asrock Z97E-ITXac

Beitrag von "noEE" vom 1. Februar 2017, 16:44

Hallo,

gestern habe ich auf meinem ASRock Z170M-ITX/ac Board die Intel WiFi Karte gegen die BCM94352HMB getauscht. Nach dem Start des Rechners stand natürlich noch kein WLAN oder Bluetooth zur Verfügung.

Ich bin jetzt nach dieser Anleitung hier vorgegangen, der Start bleibt allerdings mit einem Kernel Panic hängen, sobald ich FixAirport aktiviere und erkenne einen ACPI Error.



Ich vermute, das ein DSDT Patch nötig ist.

Könntet ihr da mal draufschauen? Das wäre ganz große Klasse.

Ich hänge noch meine config.plist und DSDT.aml mit dran.