

Erledigt

Problem mit Server Ram

Beitrag von „taucher71“ vom 2. Februar 2017, 17:36

Ich nutze eine Dell Precision T3500 Workstation...

Cross Check seat mir nix und google kann mir da auch nicht helfen.

Was ich aber sagen kann das seid ich gestern die Ram Konfiguration so hin verändert habe das er zusammen mit dem Hynix DDR 3 ECC auf 24GB kommt, der Kasten sogar LANGSAMER geworden ist obwohl angeblich alle Rams mit 1333Mhz laufen, übrigens auch unter Win10.

Ja alle Dimm werden erkannt auch jeder mit Namen, Serien usw.