

Erledigt

## Power Mac G5 - 2.7GHz Liquid-gekühlt: Wiederaufbau oder ....?

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 2. Februar 2017, 20:51

[Zitat von qcuk](#)

Hast die Bügel wieder ordentlich hingebogen bekommen? Irgendwelche Tipps dazu?.....

Ja! 😁

Zitat von LuckyOldMan

.. Also schraubte ich zunächst das intakte Innengeäuse des 2.7er **aus** der kalt verformten Außenhülle und machte das Gleiche bei dem anderen G5-Gehäuse. Dieser **Tausch** .....

(Kurzform des oben beschriebenen Vorgangs 😊 )

Auf gut Deutsch: Vergiss es - dieses dicke Alu bekommst Du im Leben nicht mehr in Form!  
Zumal bei solchen Verformungen innen die angepunkteten Gewinde abbrechen (s. Bild).



Gruß

LOM