

Erledigt

CPU auf 100 Grad, trotz Lüfter auf 2000rpm?

Beitrag von „Thomas“ vom 4. Februar 2017, 00:07

Ich hab jetzt mehrmals gelesen, dass die Pumpe evtl. nicht in einem 12V Anschluss steckt und daher schlicht zu wenig Strom kriegt. Das werde ich auf jeden Fall auch mal checken, sobald ich wieder im Büro bin. Danke euch erst mal für die Anregungen!!