

**Erledigt**

## **Toshiba L555-10M Hackintosh**

**Beitrag von „al6042“ vom 10. Februar 2017, 21:08**

Auch das liegt daran, dass die Batterie nicht ausgelesen werden kann.

Versuche es mal mit folgender DSDT.