

Erledigt

Sierra und WLAN-PCI-Karte TP-Link TL-WN851ND

Beitrag von „Yosi“ vom 12. Februar 2017, 10:21

Hallo [@derHackfan](#),

ich habe den Kext installiert, Karte eingesetzt, Computer gestartet, bootete ohne Probleme. WLAN war aktiv, Verbindung wurde aufgebaut, sonst passierte erstmal nichts. Im Prinzip war das ein gutes Zeichen. Ich habe dann das WLAN-Netz gewechselt - Computer eingefroren. Neu hochgefahren, nun mit Kernel Panic. Erneut hochgefahren - Ladebalken blieb auf halben Weg hängen. WLAN-Karte ausgebaut - alles in Ordnung. WLAN-Karte eingesetzt - hochgefahren - 20 sec. später oder halt mit WLAN-Aktivität - Computer fror ein.

Aus der IO80211Family-Kext die Device-ID erstmal rausgenommen - Karte wurde weiterhin erkannt - System friert ein (max. 60s nach Computerstart) oder bei WLAN-Zugriff. Habe jetzt erstmal alles wieder auf Anfang. 🤔