

**Erledigt**

## **USB STICK / System bootet nicht mehr**

**Beitrag von „al6042“ vom 12. Februar 2017, 12:09**

Dadurch, dass die WLAN-Karte auf deinem Board höchstwahrscheinlich auch gleichzeitig für BT verantwortlich ist und über den USB-Bus angesprochen wird, kann die Port-Limitierung für USB hier die Ursache sein.

Kannst du mal mit einer Linux-LiveCD/USB-Variante booten und BT damit erst testen?

Ggf. reicht das schon, da BT unter OSX manchmal eine Aktivierung aus einem anderen OS benötigt, bevor es tatsächlich auch unter OSX auftaucht, bzw. einsetzbar wird.

Ich hatte das mit der Original-Karte meines H170N-WIFI ebenso.