


Erledigt

CSM (Compatibility Support Module)

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 12. Februar 2017, 17:09

Wie ich schon erwähnt hatte, stellt sich bei "OtherOS" der CSM-Support auf "enable". Dann habe ich immer ein verzerrtes Bild, die Auflösung stimmt nicht mehr. Gelegentlich wird der CSM-Support nach einem Neustart einfach eingeschaltet, die anderen Bios-Einstellungen bleiben aber erhalten.

Jetzt habe ich mit dem Programm AMIBCP meine Bios-Datei angepasst. Das geht leider nur unter Windows.



Das hat erstmal geholfen.