

Erledigt

Thunderbolt 2/3 Gigabyte x170z

Beitrag von „MacGrummel“ vom 21. Februar 2017, 23:40

Der Umgang von Gigabyte mit den Thunderbolt-Anschlüssen ist leider unter aller Kanone: teilweise darfst Du dann eben unter Windows eine BIOS-Erweiterung vornehmen. Die funktioniert danach aber auch unter OS X. Bei meiner kleinen Kaffeemaschine dagegen ist Intels Thunderbolt-Bridge Alpine Ridge zwar eingebaut, aber Gigabyte hat nur den USB3.1-Anschluss daraus gemacht.