Wie um USB3.0-Ports erweitern, wenn auf dem GA-G31M nur USB2.0 vorhanden, aber der einzige PCIe-Slot belegt ist?

Beitrag von "griven" vom 22. Februar 2017, 23:42

Naja ist halt ein NTFS Volume...

Steck doch auf doof mal einen USB Stick dran (FAT oder EXTFAT) und guck ob der Finder den automatisch einbindet falls ja weißt Du das die Karte inkl. Treiber läuft und OS-X "nur" das NTFS Volume nicht mounten mag...