

Erledigt

OS X-kompatibler Ersatz (Broadcom?) für Laptop-Qualcomm AR5B225 WLAN-/BT-Karte gesucht.

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 28. Februar 2017, 13:43

[al6042](#):

Sollte denn nicht stutzig machen, dass der BT-Teil der BCM94352HMB sowohl unter Win7-x64 als auch unter Win10-x64 im Gerätemanager nicht mal als unbekanntes Gerät auftaucht? Der WLAN-Teil war unter Win10 als "Andere Geräte - Netzwerk ..". deklariert und mittels BCM-Treiber dann als *Broadcom 802.11-ac Network Adapter* zur Mitarbeit zu bewegen. Weiterhin interessant ist, dass bei Win7 *Drahtlos-LAN* mit 2.4 GHz & 5 GHz angegeben ist. Ist 5GHz nicht die BT-Frequenz? <- BLÖDSINN! 😞

Könnte es sein, dass die Karte teil-defekt ist (aber warum gerade der BT-Teil)?

Bevor ich da beim Lieferanten reklamiere, möchte ich sicher gehen, dass es wirklich an der Karte und nicht an der Konfiguration etc. liegt.

Gruß
LOM