

Erledigt

Gibt es auch jemanden aus Raum FFM oder Offenbach am Main der mir macOS Installieren kann?

Beitrag von „griven“ vom 14. März 2017, 00:23

Es kann eher sein das Deine iGPU noch nicht richtig eingebunden ist und daher die Probleme kommen. OS-X braucht hier ein wenig Zuwendung. Aktuell fahren wir ja mit der PlattformID 0x01620005 was der Standard für Desktops ist. Du kannst mal probieren was passiert wenn Du anstelle dessen folgende benutzt: 0x01660001 wird bei OZ mit dem folgenden Befehl realisiert (im Terminal):

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:AAPL,ig-platform-id=23461889`

mit anschließendem Neustart...