

Erledigt

Nach Ruhezustand kein WLAN (und BT): Broadcom 94352Z

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 18. März 2017, 11:29

Besten Dank für die Erstellung!

Habe die DSDT jetzt mal eingefügt, nur hat es nach dem Ruhezustand leider auch nicht geklappt, die Combokarte aufzuwecken! Leider! 😞