

**Erledigt**

## **HP Probook Probleme bei der Installation**

**Beitrag von „al6042“ vom 19. März 2017, 11:48**

Die HD4000 Mobile funktioniert mit den IDs 0x01660003 und 0x01660004, wobei letztere nur den Laptop-Display bedienen kann, während erstere auch MiniDP- oder HDMI-Ausgänge verfügbar macht.

Dafür brauchst du aber folgende KextsToPatch-Einträge in Clover:

[Neue Clover "KextsToPatch"-Einträge für Sierra](#)