

Erledigt

Clover: automatische Auswahl des Boot-Volumes funktioniert nicht

Beitrag von „Mr.Punch“ vom 19. März 2017, 18:09

Problem gelöst!

Obwohl mein Mainboard ein UEFI-Bios hat, funktioniert Clover nur mit den "Legacy"-Einstellungen einwandfrei.