

Erledigt

Sony Vaio SVE1712C1E DSDT&Co `?

Beitrag von „al6042“ vom 22. März 2017, 07:13

Ich selbst bastele nicht am AppleALC herum, deswegen habe ich dir einen der einzigen Einflussmöglichkeiten genannt, nämlich das ändern der Layout-ID.

Wenn dein Audio plötzlich nicht mehr im DPCI auftaucht, solltest du dir überlegen woran es liegen könnte...

Als Prüfung, ob die Layout-ID auch richtig gesetzt wurde, kannst du unter "Systeminformationen"->"Audio" auf "Intel High Definition Audio" klicken und im darunter auftauchenden Bild prüfen, welche Audio ID dort steht.

Passt die "Audio ID" nicht zu der "Layout ID", die du eigentlich in der DSDT hinterlegen wolltest, dann hast du was falsch gemacht.

Beide IDs sind das Gleiche... 😊