

Erledigt

## Nach Installation: OSX startet nicht

Beitrag von „Vollhorst“ vom 27. März 2017, 10:24

Das Mainboard ist das MSI K9N NeoV2. Hier sind die Daten verlinkt:

<https://de.msi.com/Motherboard...2.html#hero-specification>

Der Chipsatz ist NVIDIA nForce 520.

Zitat

Die Instabilität kann von der GT 610 (Fermi) kommen. Solche hatte Apple nie verwendet. Empfehlung: 8400GS

Du meinst ich sollte einen Treiber für die 8400GS installieren?

Ich hab' die Daten mal kopiert: • Chipset integrated by Realtek® ALC888- Flexible 7.1-channel audio with jack sensing- Compliant with Azalia 1.0 Spec  
AMD® Athlon 64 X2, Athlon 64 and Sempron in the Socket AM2 package.