

Erledigt

GTX 560 Ti unter macOS Sierra - keinen 2. Monitor

Beitrag von „snowblind22“ vom 29. März 2017, 23:00

[@Dr.Stein](#)

Hi

Verbaut ist:

Intel Core i5 4th Gen. 3,2 Ghz
CPU-Kühler CoolerMaster 120mm
Asrock H87-pro4
Asus GTX 560 Ti 1GB
2x4GB DDR-3 1600 Mhz
Kingston SSDNow V300 240GB
1TB Platte von Toshiba 7200rpm
Netzteil von Corsair CX-Serie 550W
Gehäuse von Corsair

Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es wohl am mini-HDMI Port liegen könnte?