

Erledigt

Kein Audio nach Sleep Mode (ALC 668) beim Dell 9030

Beitrag von „griven“ vom 1. April 2017, 23:32

Ich würde es mal über den Codec Commander versuchen denn es scheint so zu sein als wenn der AudioChip nach dem Sleep einen Reset braucht...