

Erledigt

iGPU ohne Grafikbeschleunigung, Sound und richtige RAM Anzeige

Beitrag von „kuckkuck“ vom 7. April 2017, 22:30

Super, das war dann das erste... Weiter gehts...

Für Sound:

Ich hatte mich verlesen, dachte die Soundkarte geht  nicht. Für dein Problem mach folgendes: Installier den AppleALC Kext in die EFI und setze danach in der config.plist die layout ID auf 1.

Für Grafik:

Beim Eintrag der Plattform ID müsstest du aus einer Liste wählen können. Wähl dort mal den Haswell eintrag 0D220003. Außerdem VRAM im BIOS auf 32m stellen und vt-d falls verfügbar deaktivieren. Der Monitor darf auch nicht mit VGA verbunden sein!