

# Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „hackintoshde“ vom 9. April 2017, 19:55

Ok schade, aber eine Idee, was wir probieren können hast du auch nicht heute Abend mehr oder? Weil du und [@derpuma](#) habt ja auch was zusammen geschafft: [Apple WiFi Karte BCM943602CS mit PCI-E Adapter günstig bei eBay](#)

Aber alles gut, wir haben ja Zeit.

EDIT: Ich habe jetzt das [@derpuma](#) angewendet, den Link, den ich schon geschickt habe. Also BcrmfirmwareRepo und BcrmpatchRAM2 in /Library/Extensions/ und die RAM2 angepasst nach seinen Anweisungen. Außerdem die Ergänzung unter /System/Library/Extensions/IOBluetoothFamily.kext/Contents/PlugIns/BroadcomBluetoothHostControllerUSBT auch nach ihm. Desweiteren habe ich diesen beiden Patche in meiner config.plist: [Probleme bei: Ton, USB, Magic Mouse, Boot Einträge und Clover Autostart](#)

Einige Bluetooth-Erweiterungen werden jetzt schon mal wenigstens geladen, siehe Anhang. Aber im Systembericht sowie Systemeinstellungen keine Besserungen. Und der Start dauert jetzt immer ewig.

Naja vielleicht kommen wir irgendwann weiter, auch mit WiFi.