

Erledigt

Hackintosh wacht nicht korrekt aus Ruhezustand auf

Beitrag von „elmacci“ vom 10. April 2017, 18:34

Servus,

nur mal ein Gedanke - hast Du es mal ohne Injetc Intel und Platform-ID probiert?
Geht aber nur wenn Du schon auf macOS 10.12.4 bist - da soll die HD530 nun auch ohne
Artefakte & co. funktionieren (also auch ohne die üblichen Patches).

cheers

EDIT: Steht ja da ich Eumel - 10.12.4. Also vielleicht mal ohne Inject und platform-id...