

**Erledigt**

## **GTX 970 wird als "NVIDIA Chip Model 3MB" erkannt**

**Beitrag von „Taper“ vom 13. April 2017, 22:51**

Laut dem was ich gelesen habe bewirkt doch `nv_disable=1`, dass der BuildIn MacOS Treiber nicht mehr geladen wird und anstelle dessen der WebDriver verwendet wird. Oder liege ich hier falsch?