

Hilfe: Lenovo Ideapad 500-15ISK und Sierra 10.12.4

Beitrag von „al6042“ vom 14. April 2017, 20:11

Also, die WLAN Blinker-Nummer (geht, geht nicht, geht) scheint sich jetzt auf Dauer behoben zu haben...

Aber, wenn ich das mal so sagen darf:



HEURAKA



Nach umfangreicher Recherche und vielem Lesen find ich bei unseren irren Kollegen folgenden Beitrag zu einem Dell XPX 15:

Zitat

To get HDMI Audio working:

Search for your Board-ID in the config.plist and open /S/E/AppleGraphicsControl.kext/contents/plugin/AppleGraphicsDevicePolicy.kext/contents/info.plist with a texteditor. Search for your board-id in there and change the value of it from

"Config2" to "none"

Daraufhin forschte ich nach den Settings für das MBP13,3 und habe nach wenig Details einfach auf das MBP13,1 umgesattelt... 😊

Anbei der aktuelle Clover-Ordner für alle interessierten User...
Die Seriennummer darin habe ich bereits geändert. 😊