

Erledigt

Echter Macintosh: DB-15 Monitoranschluss auf DVI oder gar HDMI umlöten/basteln?

Beitrag von „grt“ vom 14. April 2017, 23:34

hmm... mitm messgerät umgehen könnte ich - oder dirs erklären.

und evtl. einfacher: frag doch mal die tante gugel, ob sie dir bilder vom performa mit eingebauter batterie zeigt. dann weisst du zumindest, wie rum.

und batterie prüfen: messbereich auf volt stellen (wahrscheinlich 20) und messen. sollte etwa 3,6 oder mehr haben.