

Hilfe: Lenovo Ideapad 500-15ISK und Sierra 10.12.4

Beitrag von „al6042“ vom 17. April 2017, 00:35

Die ACPI-Fehlermeldungen sind tatsächlich irrelevant.

Die Hinweise auf dem ersten Bild irritieren mich.

Aber selbst Original Apple User scheinen das Problem zu kennen:

<https://forums.developer.apple.com/thread/14373>

Ich würde mal behaupten, dass dein Bluetooth auf der Kombi-Karte zickt.

Wie sieht es denn beim Starten einer Linux-Live-Variante aus?

Funktioniert dort BT?