

Hilfe: Lenovo Ideapad 500-15ISK und Sierra 10.12.4

Beitrag von „al6042“ vom 20. April 2017, 18:18

Tatsache...

Die beiden Kexte habe ich komplett verschwitzt... die liegen tatsächlich auch in /L/E und tun dort ihre Arbeit.

Der fehlende Connect sollte durch die dritte Antenne gelöst werden.

Ich hatte ohne diese zwar Zugriff auf mein 5 GHz WLAN, aber einen Switch auf das zusätzliche 2,4 GHz ging nicht.

Mit der dritten Antenne kann ich nun lustig hin und her hüpfen.