

Erledigt

Bluetooth funktioniert nicht gescheit: ABWB 802,11AC BCM94360CD

Beitrag von „Hunk89“ vom 22. April 2017, 10:34

Also,

die Bluetooth Kopfhörer konnte ich mit dem Hackintosh koppeln. Continuity mit dem iPhone allerdings funktioniert nicht.

Ich habe das Continuity Activation Tool laufen lassen und es geht trotzdem nicht.

LG

Hunk

Weiss keiner was?