## Anleitung: High Sierra auf HP Elitebook 8460p mit Intel Core i7-2620M und ATI HD 6470M

Beitrag von "anonymous\_writer" vom 22. April 2017, 22:47

Leider hat man beim HP 8460p im Bios keinen Einfluss auf die Grafik. Bei der AMD Radeon HD 6470M Variante ist die HD3000 auch noch deaktiviert.

## @mhub,

Ist bei dir wirklich alles so eingestellt wie im Bild? Die Disko ist bei mir beim falschen Framebuffer > muss Fanwort sein. Auch die Werte Custom EDID müssen passen.

## PS:

Hast du den EFI-Ordner mit den Clover-Einstellungen von mir verwendet?