

Erledigt

Nach BIOS update macOS bootet in Schleifen

Beitrag von „Marcel2303“ vom 23. April 2017, 21:45

Also ich muss sagen es lief genau wie bei [@MacGrummel](#)

Zitat: Also entsprechend der Anleitung einen Stick vorbereitet und mein altes BIOS wieder aufgeflasht. Wenn das jetzt läuft, erscheint: Erasing Flash Block Programming Flash Block... Operation Successfull. C:\>_) ****Mit allen alten Einstellungen ist das alte F4 wieder da.****

Nur leider war bei mir das alte F6 nicht da 😊

Eventuell bleibt dort auch zu sagen das wo C:/>_ stand... ich nix eintippen konnte bzw ausschalten(Restarten) konnte... da habe ich die alt bewerte Technik... Power Knopf gedrückt halten genutzt 😊

Als ich ihn wieder gestartet habe... Schwarz...

Grafikkarte habe ich erstmal entfernt...

[@griven](#) ich wüsste jetzt nicht wie ich dieses DualBIOS abrufen könnte... der Start bleibt KOMPLETT schwarz