

Erledigt

Nach BIOS update macOS bootet in Schleifen

Beitrag von „griven“ vom 23. April 2017, 21:56

Einschalten und Knopf gedrückt halten bis der Rechner von allein wieder ausgeht und dann neu einschalten und das DualBios sollte einspringen...