macOS Sierra 10.12.4 mit i7-5960X auf GA-X99-UD4

Beitrag von "griven" vom 26. April 2017, 21:29

Das hast Du ganz richtig nachvollzogen



NullCPUPowerManagement.kext Die verhindert Grunde die im nur das AppleIntelCPUPowerManagement.kext da aber dank **XCPM** die geladen AppleIntelCPUPowerManagement.kext gar nicht erst geladen wird ist auch die NullCPUPowerManagement.kext jetzt nutzlos geworden. XCPM ist im Grunde der Nachfolger des AICPM und verlagert das PowerManagement direkt in den Kernel.