

Erledigt

## KP nach tausch GTX 760 gegen 1070

Beitrag von „Kellni“ vom 27. April 2017, 17:05

Sodele... Heut kam der Kühler.

Flugs eingebaut (ohne wasser aber das sind anderthalb Kilo Kupfer...) und gestartet. Und wieder die KP trotz neuem Cache und der Option "no cache" im Clover.

Unten dran mal ein Foto von der KP.

Seh ich das richtig und die "GPUSensors" vom FakeSMC ist schuld)? Ich hab die FakeSMC mitsamt aller Sensors in meinem Kexts-Ordner im Clover.

Vielen Dank im Voraus

Kellni

