

Erledigt

sierra auf Z400 mit Xeon W3530 2,8 GHz

Beitrag von „wellini“ vom 3. Mai 2017, 10:17

Hallo,

also mit iMac14.1 bootet er, allerdings verliert er den USB2.0 Anschluss (waiting for Root Devise) wenn ich den Stick dann in den USB3.0 PCIe Karte stecke bootet er weiter und hat Sierra geladen.

Beim reboot muss ich den Stick wieder in den USB2.0 stecken, da die PCIe Karte vom BIOS nicht erkannt wird.

Dann bootet er vom Stick und ich kann die Platte auswählen und er bootet. Habe eine USB 3.0 Tastatur mit Trackball dran so kann ich was eingeben.

Da muss ich noch wohl ein wenig suchen, um den 2.0 zum laufen zu bekommen.

Danke erstmal.

So nach einigem lesen und Änderungen,, bootet er jetzt einwandfrei!

Der Thread kann geschlossen werden.

Vielen Dank!